

Skriabin Ceramics

АРХИТЕКТУРНЫЙ КЛИНКЕР

ПРАЙС ЛИСТ 2021

«Уникальность каждого кирпичика.
Ручная сортировка цветов.
Высочайшее качество.»

— *Скрябин Керамикс*

**Клинкерный кирпич
ригель - формат**

Сортировка 5

Фиолетово-коричневая.

50% темных-фиолетовых.

40% коричневых.

Допускается 10% желто-коричневых с подпалинами.

Присутствует серый песок на поверхности.

Допускается грубая фактура: отрывы, плавленный песок.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундравы Р/шт.	Кундравы Р/м ²
340x85x40	пустотелый	2,5	655	7860	55	72,73	4 000,33



Сортировка 8

Черная с коричневыми переходами.

70% черных.
30% темно-коричневых или переходящих к черному.
Присутствует белый песок на поверхности.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундравы Р/шт.	Кундравы Р/м ²
340x85x40	пустотелый	2,5	655	7860	55	92,39	5 081,21

Сортировка 30

Коричневая-песочная.

50% коричневых.

50% песочных с желтоватыми
оттенками.

Присутствует белый песок на
поверхности.

M300 F100 5%



Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундравы Р/шт.	Кундравы Р/м ²
340x85x40	пустотелый	2,5	655	7860	55	64,51	3 547,87

Сортировка 35

Коричнево-рыжая с подпалами.

Желто-оранжевые, коричневые,
коричневые с подпалинами,
красные.

Присутствует серый песок на
поверхности.

M300 F100 5%



Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрawy Р/шт.	Кундрawy Р/м ²
340x85x40	пустотелый	2,5	655	7860	55	63,95	3 517,07



Сортировка 52

Фиолетовая с коричневыми переходами.

80% фиолетовых.

20% коричневых- около фиолетовых.

Присутствует белый песок на поверхности.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундравы Р/шт.	Кундравы Р/м ²
340x85x40	пустотелый	2,5	655	7860	55	78,64	4 325,20



Сортировка 53

Фиолетово-коричневая.

50% темных-фиолетовых.

40% коричневых.

10% желто-коричневых насыщенных.

Присутствует белый песок на поверхности.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундравы Р/шт.	Кундравы Р/м ²
340x85x40	пустотелый	2,5	655	7860	55	68,61	3 773,73



Сортировка 54

Фиолетовая с коричневыми переходами.

80% фиолетовых.

20% коричневых- около фиолетовых.

Присутствует серый песок на поверхности.

Допускается грубая фактура: отрывы, плавленный песок.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундравы Р/шт.	Кундравы Р/м ²
340x85x40	пустотелый	2,5	655	7860	55	84,29	4 636,13

Клинкерный кирпич

Сортировка 5

Фиолетово-коричневая.

50% темных-фиолетовых.

40% коричневых.

Допускается 10% желто-коричневых с подпалинами.
Присутствует серый песок на поверхности.

Допускается грубая фактура:
отрывы, плавленный песок.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрavy Р/шт.	Кундрavy Р/м ²
250x120x65	пустотелый	3,4	436	5668	50	54,72	2 736,00
250x120x65	полнотелый	4,3		4360		60,19	3 009,60
250x120x52	пустотелый	2,9	544	6528	60	45,17	2 710,40
250x120x52	полнотелый	3,3		5984		49,69	2 981,44
250x85x65	пустотелый	2,4	599	7787	50	46,76	2 338,00
250x85x65	полнотелый	2,7		7188		51,44	2 571,80
250x85x52	пустотелый	2,0	746	9698	60	43,28	2 596,80
250x85x52	полнотелый	2,4		8206		47,61	2 856,48

Сортировка 8

Черная с коричневыми переходами.

70% черных.
30% темно-коричневых или переходящих к черному.
Присутствует белый песок на поверхности.

M300 F100 5%



Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрavy P/шт.	Кундрavy P/м ²
250x120x65	пустотелый	3,4	436	5668	50	80,61	4 030,71
250x120x65	полнотелый	4,3		4360		89,57	4 478,57
250x120x52	пустотелый	2,9	544	6528	60	68,03	4 081,71
250x120x52	полнотелый	3,3		5984		75,59	4 535,24
250x85x65	пустотелый	2,4	599	7787	50	64,01	3 200,71
250x85x65	полнотелый	2,7		7188		71,13	3 556,35
250x85x52	пустотелый	2,0	746	9698	60	55,20	3 312,00
250x85x52	полнотелый	2,4		8206		60,72	3 643,20



Сортировка 30

Коричневая-песочная.

50% коричневых.

50% песочных с желтоватыми оттенками.

Присутствует белый песок на поверхности.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрavy Р/шт.	Кундрavy Р/м ²
250x120x65	пустотелый	3,4	436	5668	50	54,23	2 711,33
250x120x65	полнотелый	4,3		4360		59,65	2 982,47
250x120x52	пустотелый	2,9	544	6528	60	44,71	2 682,40
250x120x52	полнотелый	3,3		5984		49,18	2 950,64
250x85x65	пустотелый	2,4	599	7787	50	46,08	2 304,00
250x85x65	полнотелый	2,7		7188		50,69	2 534,40
250x85x52	пустотелый	2,0	746	9698	60	40,84	2 450,40
250x85x52	полнотелый	2,4		8206		44,92	2 695,44



Сортировка 35

Коричнево-рыжая с подпалами.

Желто-оранжевые, коричневые, коричневые с подпалинами, красные.

Присутствует серый песок на поверхности.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрavy Р/шт.	Кундрavy Р/м ²
250x120x65	пустотелый	3,4	436	5668	50	53,80	2 690,00
250x120x65	полнотелый	4,3		4360		59,18	2 959,00
250x120x52	пустотелый	2,9	544	6528	60	44,27	2 656,00
250x120x52	полнотелый	3,3		5984		48,69	2 921,60
250x85x65	пустотелый	2,4	599	7787	50	45,65	2 282,67
250x85x65	полнотелый	2,7		7188		50,22	2 510,93
250x85x52	пустотелый	2,0	746	9698	60	40,45	2 427,20
250x85x52	полнотелый	2,4		8206		44,50	2 669,92

Сортировка 52

Фиолетовая с коричневыми переходами.

80% фиолетовых.

20% коричневых- около фиолетовых.

Присутствует белый песок на поверхности.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрavy P/шт.	Кундрavy P/м ²
250x120x65	пустотелый	3,4	436	5668	50	56,97	2 848,67
250x120x65	полнотелый	4,3		4360		62,67	3 133,53
250x120x52	пустотелый	2,9	544	6528	60	46,76	2 805,60
250x120x52	полнотелый	3,3		5984		51,44	3 086,16
250x85x65	пустотелый	2,4	599	7787	50	48,25	2 412,67
250x85x65	полнотелый	2,7		7188		53,08	2 653,93
250x85x52	пустотелый	2,0	746	9698	60	42,56	2 553,60
250x85x52	полнотелый	2,4		8206		46,82	2 808,96

Сортировка 53

Фиолетово-коричневая.

50% темных-фиолетовых.

40% коричневых.

10% желто-коричневых
насыщенных.

Присутствует белый песок на
поверхности.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрavy P/шт.	Кундрavy P/м ²
250x120x65	пустотелый	3,4	436	5668	50	52,54	2 627,14
250x120x65	полнотелый	4,3		4360		58,38	2 919,05
250x120x52	пустотелый	2,9	544	6528	60	44,57	2 674,29
250x120x52	полнотелый	3,3		5984		49,52	2 971,43
250x85x65	пустотелый	2,4	599	7787	50	44,75	2 237,33
250x85x65	полнотелый	2,7		7188		49,22	2 461,07
250x85x52	пустотелый	2,0	746	9698	60	39,60	2 376,00
250x85x52	полнотелый	2,4		8206		43,56	2 613,60

Сортировка 54

Фиолетовая с коричневыми переходами.

80% фиолетовых.

20% коричневых- около фиолетовых.

Присутствует серый песок на поверхности.

Допускается грубая фактура: отрывы, плавленный песок.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундравы Р/шт.	Кундравы Р/м ²
250x120x65	пустотелый	3,4	436	5668	50	61,33	3 066,67
250x120x65	полнотелый	4,3		4360		67,47	3 373,33
250x120x52	пустотелый	2,9	544	6528	60	50,88	3 052,80
250x120x52	полнотелый	3,3		5984		55,97	3 358,08
250x85x65	пустотелый	2,4	599	7787	50	53,71	2 685,33
250x85x65	полнотелый	2,7		7188		59,08	2 953,87
250x85x52	пустотелый	2,0	746	9698	60	46,25	2 775,20
250x85x52	полнотелый	2,4		8206		50,88	3 052,72



Сортировка 80

Темно-коричневая с песочными переходами.

Присутствует белый песок на поверхности.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрavy Р/шт.	Кундрavy Р/м ²
250x120x65	пустотелый	3,4	436	5668	50	61,33	3 066,67
250x120x65	полнотелый	4,3		4360		67,47	3 373,33
250x120x52	пустотелый	2,9	544	6528	60	50,88	3 052,80
250x120x52	полнотелый	3,3		5984		55,97	3 358,08
250x85x65	пустотелый	2,4	599	7787	50	53,71	2 685,33
250x85x65	полнотелый	2,7		7188		59,08	2 953,87
250x85x52	пустотелый	2,0	746	9698	60	46,25	2 775,20
250x85x52	полнотелый	2,4		8206		50,88	3 052,72

Керамическая брусчатка



Сортировка 8

Черная с коричневыми переходами.

70% черных.
30% темно-коричневых или переходящих к черному.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрavy P/шт.	Кундрavy P/м ²
240x70x52	полнотелый	1,7	942	11304	56	55,20	3 091,20



Сортировка 30

Коричневая-песочная.

50% коричневых.
50% песочных с желтоватыми
оттенками.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундравы Р/шт.	Кундравы Р/м ²
240x70x52	полнотельный	1,7	942	11304	56	40,84	2 287,04



Сортировка 52

Фиолетовая с коричневыми переходами.

80% фиолетовых.
20% коричневых- около фиолетовых.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундравы Р/шт.	Кундравы Р/м ²
240x70x52	полнотельный	1,7	942	11304	56	46,25	2 590,19



Сортировка 53

Фиолетово-коричневая.

50% темных-фиолетовых.

40% коричневых.

10% желто-коричневых
насыщенных.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрawy Р/шт.	Кундрawy Р/м ²
240x70x52	полнотелый	1,7	942	11304	56	40,84	2 287,04




Сортировка 80

Темно-коричневая с песочными переходами.

M300 F100 5%

Формат	Пустотность	Вес, кг	В поддоне	В машине	Расход шт/м ²	Кундрavy P/шт.	Кундрavy P/м ²
240x70x52	полнотельный	1,7	942	11304	56	40,84	2 287,04



Skriabin Ceramics

+7 (922) 747-20-22

sales@skriabin-ceramics.ru

www.skriabin-ceramics.ru